

قرار وزير الدولة للصحة

رقم (٧٥) لسنة ١٩٨١

بالاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مصنع الأدوية

وزير الدولة للصحة

- يصد الإطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدل له
- وطبق القرار الوزاري الصادر في ٢ أبريل سنة ١٩٥٦ بفرض اشتراطات صحية طمة للمؤسسات الصيدلية
- وطبق موافقة اللجنة العليا للأدوية بخطتها المنعقدة في ١٩٨١/١١
- وطبق ما عرضه طينا السيد الدكتور وكيل الوزارة لقطاع الصيدلة.

قرار

مادة (١) : تفرض الاشتراطات الصحية والفنية المرافقه لهذا القرار على مصنع الأدوية الجديد حتى الترخيص بانشائه .

وتحتفظ المسنان القائمه طليما مهلة ظلتها ثلاثة سنوات كثيرة انتقاله لتطبيق هذه الاشتراطات .

مادة (٢) : تشكل لجنة فنية بقرار من وزير الدولة للصحة مكونة من :-

وكيل وزارة الصحة لشئون الصيدلة

- رئيس قطاع الرقابه والبحوث الدوائية بالهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائية .
- مدير إدارة التراخيص بالتكليف - بقطاع الصيدلة
- مدير قسم التفتيش على مصانع الأدوية بقطاع الصيدلة
- استاذ من احدى كليات الصيدله ( قسم الصيدله الصناعيه )
- رئيس قطاع الرقابه والبحوث بحادي شركات الأدوية

وتختص اللجنة المذكورة باتخاذ اجراءات التقييم لدى معاينة المشروع للاشتراطات الواردة في هذا القرار قبل من الترخيص النهائي .

مادة (٣) : تتولى إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بإجراءات التفتيش الدورى على مصانع الأدوية للتأكد من ابتناء مطابقتها للاشتراطات الواردة في هذا القرار .

مادة (٤) : لا يتعرض هذا القرار مع حكم القرار الوزاري الصادر بفرض اشتراطات الصحية الخاصة بالمؤسسات الصيدلية في ٢ من أبريل سنة ١٩٥٦ ، وتظل بهذه الاشتراطات سارية المفعول .

مادة (٥) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصريه - ويحمل به من تاريخ صدوره .

وزير الدولة للصحة

١٩٨١/٤/٢٦

## الاشتباكات الصحية والفنية الماجستيرها في مصانع الأدوية

### المحتويات :

#### ١ - الباب الأول : تماريف

#### ٢ - الباب الثاني : الاشتباكات العامة لمصانع الأدوية

- المواقع

- المشاهد

- المعاين

- الآلات

#### الاشتباكات الصحية

- طرق التصنيع

- البياد الآلية

- المنتجات غير المجزأة

- التعبئه والتغليف

- المنتجات النباتية

- المفروضيات

- البرقابه على الجوده

- التصنيع الحديث

- منتجات التصنيع

- تحفظ المسجلات

- المدونات

- التفتيش الشامل

#### ٣ - الباب الثالث : اشتباكات تداول المواد الاليمه

- هروط حامض

- اماكن التخزين

- المعدات

#### الاشتباكات الصحية

- طريق تداول المواد الاليمه

- طبيعة التخزين

- التجفيف الاليم

- البرقابه

#### ٤ - الباب الرابع : اشتباكات لمناعة المنتجات المقيمه

- جذب

- المقاومون

- اماكن العمل

- المعدات

- الاجراءات الصحيحة

- طرق التصنيع
- الرؤاية التوعية
- مبني على وسائل التجارب
- الباب الخامس: اشتراطات طامة للرؤاية والامن الصناعي
- الوقاية من الاخطار والاضرار
- الوقاية من مخاطر الحريق والانفجار

### الباب السادس

لما كانت المصطلحات الصيدلية تحمل أكثر من معنى واحد حتى بين الصانع المصنع في نفس البلد فيلزم تحديد تمام المصطلحات حتى تكون واضحة تماماً بعد تبادل المعلومات في مجال الصناعة والرؤاية والتجارة والتعريف الموضح فيما يلى مخصوصاً لتبادل المعلومات ، إلا بعد تحديد معنى آخر للمعلومات فيلزم التنوية .

#### الكلمات الدوائية :

- أ - هو أي مادة أو مخلوط من المواد المصنعة أو غير المصنعة تباع أو توصف بغيرها :
- ـ استعمالها في طلاق أو وظاية أو تشخيص أو تخفيف الآلام أو الاعراض المرضية الناتجة من الاستهلاك العضوي أو غير المضوئ في الامتنان أو الحبر طاف .
- ـ توصيفها أنها تستخدم لشفاء أو اعاذه انتظاماً وذلاكاً لاغباء .
- ـ صنع الأدوية :

هو مؤسسة صيدلانية تخصص لها بتصنيع المنتج الصيدلاني / أو المواد الاولية حسب التعاريف اللاحقة .

أى مادة أو مخلوط من المواد يتم تخصيصها كدواء في هكل صيدلاني سواء للاستعمال الآمن أو البيطري وتتحقق لرتبة التشريعات والقوانين الصحية للبلاد .

المراحل المتراكمة لتصنيع المنتج الصيدلاني في شكله النهائي ، وكذلك المصطلحات المنفصلة مثل - ( التجهيز - التركيب - التحضير - التصبيه - التغليف ) لحق المصطلحات ( الخ ) بصرف النظر عما إذا كانت تم بمحض واحد أو أكثر .

#### المواد الاولية :

أى مادة تستعمل في صناعة المنتج الصيدلاني .

المنتج الصيدلاني الذي مر بجميع مراحل التصنيع والمعد للاستعمال .

#### المنتج المرطبي :

هو المنتج الذى لم تستكمل جميع مراحله الانتاجيه حتى يصبح منتجاً نهائياً .

هو المنتج الذى تنتجه احدى أو جميع المراحل الاتية حتى يصبح منتجاً نهائياً .

( التعبئه - التغليف - لحق المصطلحات ) .

### الاتجاه

كمية محددة من مادة أو مواد يتم تضييقها بخطوه واحد أو عدة خطوات تحت نفس الظرف ل تكون متجلبة .

### رقم التهشيم

دلالة عديه أو حرفيه يعطيها المصنوع للتمرس على التهشيم وتحديد هـا .

### الرقم المرئي

دلالة عديه أو حرفيه للتعرف على الصنف .

### تاريخ التصنيع

تاريخ تصميم عملية محددة من الانتاج أو تاريخ الإنتاج هنا حسبما يحدده المنتج .

### تاريخ انتهاء الصلاحية

تاريخ يوضح بوضوح على المنتج النهائي يحدد فترة صلاحيته للاستعمال ممتدا في الآمس ظس دراسات الشبات .

### البيئة

بعض مطابقة المنتج النهائي لبيان تركيبه والمواصفات الموضوع له مع متابعة طرق التصنيع والرقباء ذيـه لـاسـنـ الصـنـاعـهـ الصـيدـلـيـهـ .

### الكتابـةـ : (الحـجـرـ)

الحالـةـ التي يتمـ فيهاـ حـجزـ المنتـجـ فـيـ مـكـانـ مـخـصـصـ ولاـ يـسـعـ باـسـتـعـالـهـ السـأـنـ يـقـيـنـ هـنـهـ مـنـ الرـقـابـهـ

### الرـقـابـهـ التـرـجـيـهـ

الـفـحـوصـ وـالـاخـتـراـتـ الـتـيـ يـجـرـيـهاـ المـصـنـعـ أـنـاـ عـلـيـاتـ وـسـارـلـ الـانتـاجـ المـخـاطـرـ .

### البابـ الثـانـيـ

### الافتراضات العامة

### الموقع

يجب أن يكون الموقع المنشئ عليه المصنوع خارج حدود المناطق العسكرية ويفضل أن يكون بالمناطق الصناعية بعيداً عن مصادر التلوث والصاد ر الناتج عنها نيزارات وأبخرة ومواد تابلة للاشتعمال ومواد شاره بالانتاج الدوائي .

يجب أن يقام المصنوع في مبنى مستقل ولا يجوز أن يكون جزءاً من مبني ينتقل في أية أغراض أخرى .

يجب أن يطبق الموقع الرسميات المعتمدة على الخريطة المساحية وشامل لجميع البيانات المدرسـهـ عليهاـ ولاـ يـجـرـيـ اـجـرـاءـ أـىـ تـحـدـيـلـ عـلـىـ السـرـقـعـ قـبـلـ الحصولـ عـلـىـ موـافـقـةـ كـانـيـهـ منـ وزـارـةـ الصـحـةـ .

### المشـهـدـ

يجب أن يكون تصميم المنشآء والمباني بطريقه تتبع سبعم طبيعة وحجم الاعمال والعمالة والطاقةـ التـحـتـيـهـ .

يصالـاـ تـزـدـ سـاحـةـ الـبـانـيـ عـنـ ٢٠٪ـ مـنـ سـاحـةـ الـأـوـرـنـ الـتـيـ يـصـصـهـ لـالـشـرـوجـ .

يُبَاعُ عَدَ اتِّبَاع طَرِيقِ التَّخْزِينِ الظَّاهِرِيَّهُ أَنْ تَكُونُ نَسْبَهُ مَسَاحَهُ التَّشْغِيلِ  $\frac{1}{2}$  مَسَاحَهُ التَّخْزِينِ  
عَلَى الْأَقْلَى  
يَجْبُّ لَا يَقْلِلُ مَسَاحَهُ الظَّاهِرِيَّهُ مِنْ التَّشْغِيلِ عَنْ أَبْعَدِ أَمْرٍ لِكُلِّ طَبَقٍ .  
يَجْبُّ مَراطِهُ حِينَ الْإِضَاءَهُ وَالْتَّمَوِيَّهُ وَتَوَارِصُهُ فِيهِ دَرَجَهُ الرَّطْوَهُ وَالْحَرَاجِهُ  $\frac{1}{2}$  بِمِنْ يَنْسَبُ إِلَيْهِ  
مَسْتَوِيَّهِ لِلَاشْتَرَاطَاتِ الصَّحيَّهِ الْعَامَهُ بِعِيدِهِ عَنِ الْمَوْاْعِدِ الْأَنْتَاجِيَّهِ .  
الْعَامَهُ كَهْرَبَائِيَّهُ سَتْرَنَونَ

يَجْبَانَ يَرَأُ الصُّنْعَ صِدَلِيَّ مَعْتَرَفَ بِهِ مِنَ السُّلْطَاتِ الْمُخْتَصَهُ وَلِهِ مِنَ الْحَصَّهُ خِيرَهُ الْعَلْمِيَّهُ وَالْعَدَلِيَّهُ  
فِي مَجَالِ صَنَاعَهُ الْأَدَوَيَّهُ مَا لَا يَقُولُ عَنْ خَمْسَهُ عَشَرَ طَبَقًا ، وَيَعَاوَنُهُ صِدَلِيَّهُ لِيَعْدِيرَ لِلَاشْتَرَاطَهُ الْأَنْتَاجَ وَآخِرَهُمْ بِهَا لِلرَّقَابَهُ  
وَالَّذِي يَكُونُ أَيْضًا مَسْؤُلًا قَبْلَ الْأُخْرَهُ ، وَلَا يَبْدُ مِنْ تَوَافِرِ الْخَيْرِ الْعَلْمِيِّهِ وَالْأَنْتَاجِيِّهِ لِكُلِّ طَبَقٍ مِنْهُمْ بِمَا لَا يَقْلِلُ عَنْ هَذِهِ  
سَنَوَاتِ فِي مَجَالِ كُلِّ طَبَقٍ .  
كَمَا يَجْبَانَ تَوَافِرُ الْأَهَادِهِ الْكَافِيَهُ مِنَ الصِّيَادَهُ الْمُسْتَوِلِيَّهُ فِي مَوْاْعِدِ الْأَنْتَاجِ وَالرَّقَابَهُ الْمُخْتَصَهُ  
لِمِنْ تَوَافِرِ فِيهِمُ الْمَؤَهَّلَاتِ الْفَيْهِيَّهُ وَالْعَلْمِيَّهُ وَالْأَنْتَاجِيَّهُ الْعَلْمِيَّهُ بِمَا يَضْمِنُ مَسَادَهُ وَجُودَهُ  
الْأَنْتَاجِ وَمَطَابِقَتِهِ لِلْمَوَاضِعِ الْأَنْتَاجِيَّهُ مِنَ الْأَفْرَادِ مَعَهُ دَوْرِهِمْ وَخِيرَهُمْ لِفَيْهِ  
سَلَامَهُ الْأَنْتَاجِ .  
يَجْبَتِحْدِيَّهُ اِخْتَصَاصَاتِ وَمَسْؤُلَيَّاتِ الْأَفْرَادِ الْمُسْتَوِلِيَّهُ عَلَى أَيْضًا مَسَادَهُ حِسَابَهُمُ السُّلْطَاتِ الْكَافِيَّهُ  
لِتَحْمِلُهُمْ هَذِهِ الْمَعْلُومَيَّهُ .  
يَجْبَانَ تَكُونُ جَمِيعِ التَّعْلِيمَاتِ وَاضْعَفَهُهُ وَمَكْتُوبَهُ بِمَا يَضْمِنُهُ دَوْرُهُ وَجُودُهُ ثَثِيرَاتُهُ وَ  
وَالْأَعْسَالُ .

يَجْبَالِهِ اِهْتَامِ الْخَاصِ الْتَّدْرِيْسِ الْمُسْتَرِّيِّ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ الْمُسْتَوِلِيَّهُ طَبَقَ مُخْتَصَفَهُ  $\frac{1}{2}$  لِمَسْتَوِيَّاتِ الْلَّوْقَفُوْسِ  
أَحَدُ النَّظَمِ الْمَطْهُورِ فِي التَّكْنُوْلُوْجِيَّهِ الصِّدَلِيَّهِ وَكُلِّ فِي مَجَالِ اِخْتَصَاصَهُ .  
يَجْبَأْجِزَهُ فَجَرِيَّهُ طَبَقَهُ دَوْرِهِ طَبَقَ جَمِيعِ الْحَالَهَيَّهُ فِي مَوْاْعِدِ الْأَنْتَاجِ بِمَا فِيهِمْ  $\frac{1}{2}$  لِكَمْؤَقَّتَهُمْ وَالَّذِي يَسْتَهِنُ  
لِيَسْتَهِنُهُمْ عَلَقَهُ مَا شَهَرَهُ مَرَاطَهُ لَا حَتَّمَ اِنْتَقَالَ التَّكْنُوْلُوْجِيَّهِ بِيَهُمْ خَاصَهُ فِي الْمَرَاطَهُ الْعَامَهُ وَالْمَعْلَمَهُ .  
الْأَبَدَاتُ :

يَجْبَانَ تَكُونُ الْأَلَاتُ مَنَاسِيَّهُ لِلْأَفْرَادِ الَّتِي تَسْتَهِنُهُ مِنْ أَجْلِهَا وَأَنْ تَكُونَ سَهَّلهُ التَّنْظِيفَ وَلَا تَسْتَهِنُ  
مَحَامَاتِ التَّصْنِيْفِ .  
يَجْبُ مَراطِهُ دَقَهُ أَجْهَزَهُ الْوَزْنُ وَالْقِيَامُ الْمُسْتَهْمَلُهُ غَيْرِ مَوْاْعِدِ الْأَنْتَاجِ وَالرَّقَابَهُ وَالْأَجْرَخَازُونَ .  
يَجْبُ مَراطِهُ فَحْصُ جَمِيعِ الْأَجْهَزَهُ وَالْأَلَاتِ دَوْرِيَّهُ لِلْتَّأْكُونَهُ مِنْ صَلاحيَتِهِ .  
الاشْتَرَاطَاتِ الصَّحيَّهِ الْعَامَهُ

تَوَضُّعُ بِرَامِجِ صَحِيَّهِ تَفَصِّيلِهِ مَكْتُوبَهُ تَنْسَبُهُ مُجَاهِدَهُ الصَّبَلِ بِكُلِّ قَسْمِ اِنْتَاجِهِ وَتَوَسُّعُ دَقَهُ تَنْظِيفِ  
مَوْاْعِدِ الْأَنْتَاجِ وَالْأَلَاتِ وَتَتَنَاهِيَّ التَّعْلِيمَاتِ الصَّحيَّهُ لِلتَّصْنِيْفِ وَتَدَالِيَّ الْمَسْتَهْمَلَاتِ وَتَدَلِّلُكَ الْعَادَاتِ الصَّحيَّهُ  
لِلْحَالَهَيَّهِ وَاسْتَهْمَلَهُمْ لِلْمَلَابِسِ الْمُصْحِيَّهُ بِمَا يَحْلِقُ قَوَاعِدُ الْأَمَنِ الْعَامَهُ .  
يَجْبَالِتِبَيَهُ دَوْرِهِ عَلَى الْحَالَهَيَّهِ بِمَرَاطِهِ تَبَيَّنَهُ هَذِهِ الْبَرَاءَهُ بِكُلِّ كَفَلَهُمَانُ تَسْتَهِنَهُهَا مَعَ التَّأْكُونَهُ  
طَبَقَهُ بِاسْتِرَارِ أَثَنَهُ دَوْرِيَّهُ الْعَامَهُ .  
طَرِيقِ التَّصْنِيْفِ :  
يَجْبُ يَضْعُعُ مَسْتَدِيَّهُ رَئِيْسيَّهُ لِكُلِّ مَسْتَهْمَرِهِ طَبَقَ جَسَدَهُ .

يجب أن يتضمن المستند الرئيس بيان التشكيل التفصيلي وطرق التصنيع والرقابه على أن يعود  
هذا المستند على أحد من الحجم المنمودجي للتشكيكه دليلاً للمحدث المتأخر .

يضع المستندات الرئيسية المنشورة مطردات مطردون ذوي كفاءة وخبره في التصنيع والرقابه .  
لا يجوز كتابة أي تصريحات أو تعميمات باليد في المستند الرئيس وهذا ضرورة التصحيح أو التحديد  
يجب أن تنسخ المستند كلها مع شهادة استيعاد المستند الملغى لغاءه امداده استئصاله  
كما يجب إثارة صوره لكل مستند رئيس بخطه . تضمن ذلك الخدمة عدد نسخه .

#### المواد الأولية

يجب حصر جميع المواد الأولية الواردة للمنتج المستخدم في أول مرحلة من مراحل تصميم  
المنتجات الجديدة ويشترط أن تكون هذه المواد كما يلي :

في عينات صلبة وتحل محلات توضح البيانات التفصيلية الازمة للتعرف عليها مع التأكيد من سلامة  
التخزين وحفظها في مكان معد لذلك يسمى مخزن الاستقبال .

تحفظ المواد الأولية بطيئه سليمه في مخزن الاستقبال ويوضع عليها بطاقه ذات لون يميز  
نوعها وذلك لجهة الانواع هنها أو ورقيها بواسطة الرقايه .

يلجأ إلى ذلك مثله لسلالة الوارد بواسطة الرقايه الاختياريه الماليتها للمراصفات المطلوبه .  
يتم الانزام عن هذه المواد أو وفضها بواسطة الرقايه بناءً على مستند كتابي .

يعد الأفراج عن المواد الأولية بوضع طبعاً ببطاقات مميزة ذات لون خاص وكامله البيانات ثم تنقل  
إلى المخازن المخصصة .

يحتفظ بجملة لكل سلة أصلية وكذلك المنتج غير المجاز مبيناً به (المصدر - تاريخ الاستلام  
- تاريخ التحليل - تاريخ الانفراج - رقم مستند الرقايه ) .

#### المنتوجات غير المجزأة

تناول المنتوجات غير المجزأة قبل تعبئتها أو تغليفها أو وضع البطاقات عليها بماء الماء  
طامة الصنع و ذلك من تأمينه اجراءات الرقايه الفزيائية .

#### التجهيز والتخليف

يجب أن تتحفظ مواد التعبئه والتغليف بما فيها المسادات بأنواعها للقواعد الرقايه المتبعه  
تدليل المواد الأولية .

يجب أن تكون بيانات المواد الداخلية والخارجيه للمنتج النهائي مطابقة القوانين المحليه  
بها في المقام .

يجب جودة الخام بجميع المراحل في خطيات التعبئه والتغليف بما يضمن عدم حدوث أى  
خداع .

يجب التأكيد من أن الماء والماء وخطوط التغليف وما يحيط به الطاء والآلات الأخرى وبجميع الماء  
المجهزة قد أخذت تمام ماء الماء ومواد مختلفة عن عينات سابقة .

يجب ملاحظة عدد العينات المختبره بعدد الواحدات المقصورة للتجهيزه . وهذا وجوب  
أن خوات يتم راسمه للرسائل التي يعبر مقابل .

#### العينات الفيزيائية (نهاية الصناعة) :

يجب التحفظ على العينات النهاية في مكان منفصل حتى يتم الانفراج النهائي لها للبيع وقسم  
أ . تحفظ العينات المائية في صنف اجراء لها على المنتج غير المجاز .

يجب العناية بتخزين المنتجات النهاية بالطرق الممكنه .

### خزينة:

يجب على المنتج الاحتفاظ بمتطلبات كتابه تتصل بالتوزيع والارتجاع كما يجب حفظ سجلات كافية عن توزيع كل تشكيله على خذده.

يجب اخذlar المسلطات المختصة فروا هذا ما يجب سحبأى تشكيله أو اكتير من مخازن البيع أو السوق

### المرقاضات:

يجبيس المنتج الاحتفاظ بمتطلبات كتابة عن كيفية التخلص من المخلفات سوا كانت مواد أولية أو مواد تغليف أو منتجات غير مجزأة أو منتجات ثبائية.

يجب أن تيز جميع المخلفات ببيانات توضح أنها مرفوضة ويتم تخريشها في مخزن متصل لحين التصرف فيها أما بالادام أو باعادة تصنيعها أو وطاعها للمورود.

### رقابة الجودة:

يجبأن يكون بكل صنف قسم مناسبا للرقابه على الجوده، ويقوم هذا القسم باجراء الرقابه على جميع المواد الاوليه والم المنتجات النهايه واجراء اختبارات الثبات عليها حسب المعاشرات الدستوريه أو المعاشرات الخاصه بالمنتج الصيدلى.

كما يجبأن يشارك القسم في التخطيط ووضع ومتابعة اختبارات الرقابه على الجوده في جميع المراحل الانتاجيه.

كما يمكن اجراء بعض الفحوص والاختبارات المترافقه أى ان العمليات الانتاجيه بواسطة افراد من الانتاج (الرقابه على خطوط الانتاج).

يجب أن يتم بكل دقه معادل للتحاليل، وفي حالة الاستعمال بمعامل تحليل خارجي يحدد مسئول بالتصنيع لاتخاذ القرارات الخاصه بالانتاج وينتفي في شهادة الإفراج أي التحليل قد تم في معمل خارجي.

يجب أن يكون أحد العينات تحت اشراف قسم رقابة الجوده.

يجب أن تكون العينات الأخرى، مثله للتغليفه وذات حجم مناسب كفى لاجراء التحاليل الالزمه طبعاً عن طريق المصانع أو عن طريق المسلطات المختصة خلال فترة انتظار الانفراج.

يجب تخزين عينات مرجعيه للثباته من جميع المواد الاوليه والم المنتجات النهايه تحت الظروف التي يحددها المنتج الموجه لها هذه الالزوم.

يجب حفظ عينات من المواد الاوليه لمدة خمس سنوات أو لا يزيد على ذلك تقرها المسلطات المختصة.

تحفظ عينات المنتج غير المجزأ التي تمثل مرحلة وسيطة في تصنيع المنتج النهائي نفسه لمدة ستة واحده على الأقل بعد تاريخ انتهاء الملاحيه للمنتج النهائي أو أي مدة أخرى تقرها السلطنه المختصة.

### التصغيره والقياس:

يجب أن ينص في مجلات التصنيع للتغليفه عن أي مرحلة تصنيع يتم خارج العثاء تحت اداره أخرى يجري التأكيد من أن جميع هذه العمليات قد تمت طبقاً لاصول الانتاج الصيدلي.

### سجلات تضييق التشكيل:

يتم اعداد سجل تضييق لكل تشكيله يتم انتاجها من المستخررات الصيدلية طبقاً أن يتضمن هذا السجل ما يأتى:-

تسجيل الخطوات الرقابية المرطبة المتممه والنتائج التي يحصل عليها .

توقيع الشخص المسؤول عن المطبات الإنتاجية ونارئون توقيعه .

جميع شهادات التحليل الخاصة بالتجهيز أو أية أرقام تساعد على استرجاع هذه المعلومات .

#### خط السجلات :

يجب تخطيط جميع المسجلات بطريقة سهلة واضحة للاستدلال عليها في أي وقت .

يجب الاختلاط بالسجلات مدة لا تقل عن ثلاثة أيام التي قررت للمعيبات المقارنة المترافق بها الشكل أ :

على المتوجه أن يحتفظ بتطبيقات كتبية فيها يجب أن يتم في الشكوى التي تتعلق بجودة المستحضرات الصيدلانية ما لا يزيد عن خواصها الطبيعية .

يتم دوام الشكوى بضمانة ثم تتحدد الخطوات اللازمة للتصرف فيها وفي حالة ثبوت أى سوء وعي يجب وضع الإجراءات المعاشرة لحلها وتتم في ملف خاص بالشكوى الأصلية .

يجب اخبار المستخلصات المختصة فور ورود أى تقارير عن ظهور تفاوتات ضارة ناتجة عن احتسال قصور في التصنيع أو تلف المنتج .

#### التفتيش الذاتي :

ينبغي أن تدين كل منشأ احتساب أو فحص من الخبراء للقيام بالتفتيش الدورى المستمر على جميع خطوات التهيئة والرقابه ، وذلك لضمان الالتزام بجميع خطوات التصنيع وطرق الرقابه المرضوعة .

يجب أن يكون هناك الخبراء مستقلين فيما يتصل بأعمال التفتيش والرقابه التي يمارسونها .

يجب أن تضم عمليات التفتيش الذاتي تنفيذ اشتراطات المطالبات الرسمية للصناعة الصيدلانية كحد أدنى على الأقل .

#### باب الثالث

#### اشتراطات تداول المواد الأولية

#### شروط طلاق :

ويجب منع مراسلة الجميع بالمواد الأولية المستعملة بالمنشأ تحدد درجة الجودة المطلوبة ورقم الكود المستخدم ، وفي حازم عدم وجود موافات دستورية يجمعني المنشأ وضع مواصفات خاصة بها مع تحديد رقم التجزء ، والتسلسل ، والتسلق .

يجب على المنشأ ألا تدقق في اختيار مورد الخامات والمواد الأولية ويفضل أن تكون المواد المشتملة من المتوجه الإيجابي لها ، وفقط تمذر ذلك يجب أن يكون الوسيط ذو سمعه طيبة ، ينسى جميع اشتراطات يجب أن يطبق على رسائل من الواردات شهاد تحليل أصلية ومحتجدة للتتأكد من صدق رها ورستوى المورد .

يجب التجهيز على مدير رئيس لتوريد الخامات في حالة تمدد الموردين لضمان استقرارية التزام .

يجب الاتصال المسبق مع الموردين على المواعيد وطرق التداول وبيان البخلافات وت نوع العبريات للخدارات مع تحديد اسلوب ارجاع الخطايا المرفوضة .

ينظر مذكرة دوكا ، الارتفاع والرتبة على المواد الأولية بين المنتج والمنشأ .

### مختصر المخزن :

يجب أن يكون تدفول المواد الأولية وحدات منفصلة ذات حجم وتصميم مناسبين على الوجه الآتي :-

### مخزن الاستقبال :

يجب استقبال جميع المواد الأولية الواردة بمقدار حصرها في مساحة ملائمة لإجراء الكشف الظاهري طس العينات وأخذ العينات الممثلة لها لأغراض التحليل والفحص وحفظها لحين الإفراغ عنها والاستلام النهائي أو رفضها.

### وحدة أخذ العينات :

يجب أن تخصص داخل المخزن وحدة مستقلة مناسبة للتهوية لمنع التلوث والاختلاط أثناء أخذ العينات

### المخازن الرئيسية :

تخزين جميع المواد الأولية التي ثبت مطابقتها في هذه المخازن، ويجب أن تكون المخازن الرئيسية ذات تصميم مناسب وجات الحرارة والرطوبة والتهوية بما يضمن سلامة تخزين المواد الأولية - ويفضل وجود منطقة (كارتنين) أي منطقة حجز.

### نقطة التجهيز الأولي :

يتم فيها عمليات التجزئة والوزن وأعداد خامات التشكيل اللازمه للإنتاج وتجهيز هذه الوحدات بنظام تهويه يضمن عدم التلوث.

لا يصح بدخول هذه الوحدات الا للتصريح لهم بذلك.

### المعدات :

يجب أن تكون جميع المعدات والأدوات الخاصة بالقياس والوزن وأخذ العينات من المواد الأولية نظيفة وجافة.

يجب أن توافر موازن ذات مدار احتمال مناسب وأن تصدر تعليمات كتابية بالاستخدام والصيانة بالضبط الدورى على أن يثبت ذلك في سجلات خاصة «

يتم صرف الخامات الخاصة بالتشكيلات فى براميل من مواد مناسبة تستعمل اما لمرة واحدة او يمكن اعادة استعمالها مرة اخرى على ان تكون مأهولة التنظيف والحفظ.

يحظر استعمال المعدات والأدوات المخصصة لأخذ العينات والتجهيز الاولى فى اى اغراض اخرى بمعنى حالة عدم الامتناع تحفظ نظيفة و بعيدة عن التلوث.

### الاشتراطات الصناعية :

يتم متابعة نظم مراقبة البيشوك الصحى للافراط، ووسائل تداول الخامات الأولية وسائل نظافة المكان والمعدات حسب اشتراطات الامن الصناعى.

### طرق تداول المواد الأولية :

### اصدار التعليمات :

تصدر تعليمات لتنظيم جميع مراحل تداول الخامات والمواد الأولية وتحدد بوضوح حددت مسئولية كل من الرؤبة وعلاقتها بالاقسام الاخرى المختصة.

### استلام المواد الأولية :

يتم جميع تأجراً استلام المواد الأولية فـ. طـ. في مخزن الاستقبال، لذلك حيث يتم ما يلى :

من الرسائله حاصل لاشتراطات التوريد من حيث العيوب وبيانات البطاقات .

يتم مراجعة كميات الأصناف الواردة على حساب رامر التوريد .

- يتم تجنب العيوب غير المسمى وتفضيل كل على حدة .

- يجب تبليغ العيوب خارجياً أما بالرسائل أو بقطط الهواء قبل تحصيلها .

- تتحقق على العيوب بطلقات تحمل البيانات الخاصة بالخامه حسب الكود الداخلي للمنشأة .

يتم الريpon إلى الرقايه في حالة وجود أى شئ يتعلق باستلام المواد الاوليه .

#### نقطة التخزين :

يتم تبييز كل عبوه من المواد الاوليه ثبت مطابقتها بمعرفة الرقايه بلون خاص يفيد المطابقه وتفضل  
بعدها من العيوب التي لم تحلل بعد .

تجنب المواد الاوليه المرفوضه من الرقايه بعد لتصبح بطلقات ذات لون مميز خاص يفيد الرفض ويتم ارجاعها

إلى مورد حسب النظم المتفق عليها معه وأعادها أو التصرف فيها حيث أنها مسئوليه المنتسق .

#### استرجاع اولى :

يوضع نظام واضح ومكتوب بالخطوات الواجبات بها هد صرف المواد الاوليه من المخازن بناء على أواامر بر  
الشفل الصادره من الانتاج بحيث يضمن سلامه الأصناف المنصوصه له ومطابقتها للمواصفات والمكميات المطلوبه .

تحفظ جميع المواد الاوليه المنصرفه لتشفيلاه واحده بموردها وتتحقق طبيتها بطلقات واضحة تبييزها .

#### الرقابه :

يجب التأكيد من اعتماد الرقايه بالصالح بتداول جميع المواد الاوليه الداخليه في العمليات الانتاجيه  
قبل صرفها من المخازن للتصنيع .

يضع قسم الرقايه نظاماً لأخذ البيانات و يقوم بأخذها تحت مستمراته، وبطريقه تضمن عدم تلوث أو ظرف  
المادة الاوليه .

يجب احتكار كل عبوه من عيوبه اية تشفيلاه واحده من المواد الاوليه للتأكد من مطابقتها للمعايير المرضوه

(معرفة قسم الرقايه) .

في حالة عدم امكانية تحويل كل عبوه اية تشفيلاه يعني اختيار العينه على أساس احصائي .  
في بعض الاحيان يصح باجراء الاختبار على فيه مجدهه تمثل الرسائله الوارده .

في حالة ورود المخالفات من معايير معلومه بمحضها الجده فإنه يجوز للرقابه اعتماد شهادات التحليل  
الوارده من معامل معترف بكتابتها وفي هذه الحالات يجب اجراء اختبارات التعرف على المادة الاوليه  
بعد ادنى لذاته .

يوضع قسم الرقايه نظاماً لتحليل المواد الاوليه بمعرفه دوري اثناء فترة الشهرين للتأكد من صلاحيتها  
للاستخدام .

### الباب الرابع

#### اشتراكات لصناعة المنتجات المقيمة

مقدمة :

- تُقسم المستحضرات المقيمة تبعاً لطرق التصنيع المستخدمة إلى قسمين :
- المنتجات التي يجب تداولها تحت ظروف ملائمة خلال جميع مراحل الانتاج أو في أى مرحلة منها .
  - المنتجات التي يمكن تقييمها في بواطها النهائية المفلقة .

الماء :

يجب اعطاء التعليمات عن أساسيات علم الميكانيكا في ما يتعلق بالصحة العامة وطرق العمل تحت النظر في القيمة للعاملين المختصين بتجهيز المنتجات المقيمة . ويجب التأكيد بهذه خاصة على تدريب العاملين الذين يملكون بالفعل بالطرق المقيمة .  
يجب باللغة العاملين في المناطق النظيفة والمناطق المقيمة من تلك الفروقات الصحية التي يجوز أن تسبّبها المنتجات . ويجب اعطاء التعليمات لهم بصورة الإبلاغ عن أي أعراض يشتبه فيها .

أماكن العمل :

يحتاج إنتاج المنتجات المقيمة إلى ثلاثة أنواع من الفراغ .

غرفة خالٍ الملابس :

مكونة من مساحة مخصصة للمعملية ، النظيفة والتي ليست مخزنة بالمسروقة وخاصة لتناول المنتجات التي

سيجري تقييمها في بواطها النهائية .

غرفة عقيمة :

مكونة من مساحة مخصصة للمعمليات المقيمة ويمكن وصول العاملين إليها فقط من طريق غرفة وسيطة ،  
ويجب أن تكون جميع المواعظ والأرضيات والأسطح والأسقف الخاصة بالغرفة النظيفة وفراغ خلع الملابس والغرفة المحتوية  
على ملابس وغيرها النفايات ويجب أن تكون مخصصة بحيث يمكن تجنبها أو تجميع الأذية أو الجسيمات المضرة  
الآخرى . كما يجب أن تكون تلك المواعظ والأسطح والأسقف والأرضيات قابلة للتقطيف والتعميق على فترات متقاربة  
يجب خفض المددات والتوصيلات إلى أقصى حد ممكن لا حتياجات التشغيل الجارى وبذلك  
أن تكون خدمة هذه المعدات من خارج الفراغ .

يجب أن تكون المناطق المقيمة :

مزودة بتيارات هواء عن طريق مروحة ، بكثير تحيط بفراغ ضيق موجب بحيث يضمن تجاز من تزييف  
الهواء في المنطقة كلها .

ذات حجم وتصميم متسبيين لتنقیل تلوث الهواء ، والتلوث التفاصي للسراد .

يتم إجراء المعلميات الانتحاجية التي تستلزم كثرة تعرق المنتج إلى جو الشرفة ( فسي هنا حلقة  
الانتاج النظيفة ) تحت كائن هواية منفصلة تعمل بنظام السريان الطافس للهواء حيث تتأنس  
عن الكائن البسيطة ذات الفتحات المزودة بمقابض .

المعدات :

يجب أن تكون أجزاء المسيدات بما فيها يحاطوا بباب التوصيل والتي تتصل بالسراد .

الحقيقة أنسلا معاها ثابتة للذك والتنظيف والعمق ، ويجعل ين التعمق - اذا كان ذلك مكتباً بعد انتهاء تكييأ جذا المعدات بالكمال .

يجب أن تكون المعدات المستعملة في تداول المواد المقية قابلة للضبط والتحكم أنسلا التشغيل دون إحداث مشكلات التلوث .

يجب أن تكون معدات التعمق بالعمرارة حصبة بحيث يمكن مراقبة عملها بالطرق العلمية أنسلا كل استعمال ( مثل أشرطة التسجيل لجهاز الاوتوكلاف ) .

يجعلنا أكيد من سلامة التشغيل الفنى لتوسيط المعدات البترولية المستعملة لترشيح النبوع والشواطى والسباقى شهد تركيبة مع أجسام الاحبارات ورئ لها بعد ذلك .

يجعلنا تكتور، أجهزة التقطير بدقة وصيغة المس آسان ضمان انتاج معتمد من المس الخالص من المسال الحسى كا يجهز تطهير هذه الأجهزة دورة وعدد تخليها فوق طبقه .

يجعل استعمال الاشعه فرق البترولية لتفقد على أساس ضمان الحفاظ على المقامه وليس تكتوره للتحميم .

كما يجعلنا لمبات الاشعه فوق البترولية نظيفه واستبدالها عند هبوط قرتها الاشعاعيه تحت الحد المتصوح بـ .

يجعل طام الابواب، بطارقة السحب .  
الاجراءات الصحيحة :

يجعلنا يغير برنامج الاجراءات الصحيحة لانتاج المنتجات المقية بصفه خاصه الى طرق تنظيف وتطهير مونع العمل والمعدات بالسلوك الصحن للماء والمسين .

يجعل تطهير جميع المعدات المقية باستهار وانتظام بطريقه الرش أو المسح لتقليل وجود الكائنات الدقيقة ، كما يجعلنا ننظف جميع محتويات التعبير ثني أو وجهه نظيفه وذقيه ، ويجب عدم تخزين هذه المعدات لعدد طوله كما لا يجعلنا ناده مل ، ونظاماً تاري طبع الانفصال بالمعطره ، ويجعل تطهير الزيادة المضائمه للبكتيريا الديتمله بعده ورئه حتى تمنع نمو البكتيريا ذات الماء .

كما يجعل العمالين الذين يعملون بالمناطق المقية خلخ ملابسهم المائية ودهنه أيدهم بالمواد المطهية القائمه ، البكتيريا تام ونها ، البلايس المقية في الفرق المخصص لذاته ، ونداك قبل دخولهم الى المناطق المقية ، وتشمن الملابس المقية طلاق غسله ، مربله أو بدلاته كامله ، اشتريه القوى ، والاندبيه ثم التذارات الكاوترا ويجعل من هذه الاشياء من مراد مصروفه بليل ، ثم من احتمال نشر البكتيريا الشيء بليل ، اثناء الاستعمال .  
طرق التحكم :

يجعلنا يغير بالذات التحكم بين الرئيس لمنتجات المقية بصفه خاصه الى طرق المقامه والتحكم بالتحميم او بالآبر الى المراجيع انماضه بالتطهيرات المعتدلة بهذه الطريق .

يجعل اصدار تعليمات كتابيه تناصه لعمليات التعمق حتى يمكن تجنبه وث خلط بين المنتجات المعدات وغير المقية .

كما يجعلنا تجنب اساليك اكتشاف النظري بالاضافه الى اجهزة التسجيل الاتوماتيك بأجهزة التعمق هذ اثنى درجه تطهير .

يجعلنا تشنمن مواصفات المواد الخام المستعمله في انتاج المنتجات المقية - كما كان ذلك مكتباً الاها ، الى المواصفات البتروليه التي يجب اغفارها في جميع المواد الابله التي يتم تخليصها ، طهه ، ظروفه وتجهيزه وبجعل تختبر المعدات ، ولا يسمح مطلقاً بتشغيل أي مواد قديمة ، الزيوت حتى ولو كان يتم تخليصها بعد ذلك .

**يجب حفظ المواد المقيمة بطريقه تمنع تلوثها**

**يجرب استعمال الماء المعد للاستخدام في المنتجات المقيمه فور تحضيره وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها ذلك يجب اعداد الوسائل والطرق الازمه للتخزين والتدارك التي تتقلل من طهور الماء ووقف التلوين البكتيري به**

**يجرب اختيار الابولات والعبوات المفلقة الاخرى بالطرق المناسبه للكشف عن سلامه واحتام اللحوم او الفلاستيك**

#### **الرقابه النوعيه :**

**يجب جراً اختبارات الرقابه الميكروبيولوجيه على فترات مناسبه على المنتجات الوسيطه وطن بيته ما يلي**  
**المعلم ويتضمن المنتجات الوسيطه المواد الخام المقيمه قبل التجزئه في عبوتها النهايه كما يجب ان تتضمن اختبارات بيته المعلم العقيمه اختبار نظام التهوية ومرشحات الهواء والمدمادات ومصادر التلوث البشري بالميكروب المحمول بالمواد**

**يجب عمل تعليمات مكتبه لأخذ العينات لاختبارات المقامه على فترات محدده اثناء عملية التجزئه للمنتجات المعبأه تحت ظروف عقيمه ويجب فصل العبوات المنتجهلى مجموعات متفصله وفق طرقة اخذ العينات حتى ظهر نتائج اختبارات المقامه**

**يجربان يعتمد قسم الرقابه ببرنامج الاجراءات الصحيه المتبعه بالمناطق المقيمه**

**تحتبر اختبارات المقامه اساسيه للمنتجات النهايه في المعبأه تحت ظروف عقيمه أما بالنسبة للمنتجات التي تتقم في عبوتها النهايه في اجهزة تتحقق مفروضه بأجهزة التسجيل الالكتروني فيترك اجراء اختبارات المقامه من عدمه لتقدير الشركه**

**يجب اجراء اختبارات الفحص الدورى للتتأكد من سلامه تشغيل جميع المعدات المستخدمه في انتاج المستحضرات العقيمه ويتضمن ذلك أيضا اختبار اجهزة التسجيل الالكتروني**

#### **مبنى حيوانات التجارب :**

**يقتصر طن كل شركه تقوم بانتاج او شبيهه الابول الوريدي او الضادا للحيويه او الوجهه ومن اهم**  
**يشتمل مبنها طن بيت للحيوانات المصطبه لاجراء التجارب البيولوجييه (حد الامان Test و Safet)  
 السمية الحاد  $LD_{50}$   $LC_{50}$   $EC_{50}$  A الحساسيه  $ED_{50}$   $ED_{100}$   $ED_{200}$   $ED_{300}$   $ED_{400}$   $ED_{500}$   $ED_{600}$   $ED_{700}$   $ED_{800}$   $ED_{900}$   $ED_{1000}$  الخ  
 والتي تتضمنها دعايات الادويه ) وأن يحتوى بيت الحيوان طن ثلاثة أنواع من الحيوانات المصطبه على الاقل  $MIC_{10}$   $MIC_{40}$   $MIC_{150}$  فارسيسي أبيض ، فار كرم ، أرابك  $Kan Kan$   $Q$   
 وأن تكون هذه الحيوانات من سلالات نقية معروفة ومشتارة من مصادرها العلميه التي تدل على نوع الملاكه ويشتمل بقواتها الشرا مده ثلاثة سنوات طن الاقل**

**يقتصر في المبني الظاهر بتجربة الحيوانات ما يأتى**

**يجربان يخصوص ما يوارى ٢٥٪ من المساحه الكليه لمبني حيوانات التجارب بالخدمة أو للعمل كمنتصر ساعد للمبني نفسه ويعتوى طن مكان لفسيل المتناديق وتعقيمها وتخزينها ومعامل الفحص واماكن الاستقبال وعزل الحيوانات ومخلفات المبني وذلك اذا كانت مساحة المبني انفصاله موجود  
 اذا كانت مساحة المبني اكتر من هذرة الايف قد من المريح يعتصم أن تكون هذه المخلفات مفضله ومحدده بدون تقيد بالمساحه وهذه المخلفات كالاتى**

**١- استقبال وعزل الحيوانات الجديدة**

**٢- استقبال و تخزين الشذاء الظاهري بهذه الحيوانات مع احترازها على شلاجه لحفظ الاغذيه الازجه**

**٣- تخزن لاستقبال الاقادس النذائيه و مشتملاتها ورثدا الايف النذائيه**

**٤- نفن لحرق جميع مخلفات بيت الحيوان**

٦- مركز لخدمة الاشخاص الماءلين بمعنى حيوانات التجارب .

٧- مكتب المشرف على صناعة حيوانات التجارب .

٨- معمل لتشريح الحيوانات وتفحص الامراض التي تظهر أحياناً على بعض حيوانات التجارب يمكنون  
به ثلاثة كهربائي لحفظ الحيوانات الناقته من التلف .

يجب أن يكون المبنى صحي متصل من الصوضاء وتكون المواد المستخدمة في انشائه متونة غير قابلة للرطوبة  
وتحمّل الحرارة وتكون الحرواف من مواد صحة ومفطله بالقيمان الى ارتفاع ٥٠ - ٢٠ متراً تقدر هذه  
المواد بـ ١٠٠ بالمائة تقاوم الاحاف والكيماويات التي تستخدم عادة في عملية النظافة والتقطير .  
الطريق : يجب لا يقل عرضه عن سبعة أقدام لسهولة مرور الاشخاص والأشياء التي تستعمل في داخل  
المبنى .

كما يجب أن تكون جميع أدوات الماء والكهرباء والماء تسير كلها في مواسير ظاهرة داخل العائين  
وخارج حجرات التربية .

يجب أن تفتح أبواب حجرات التربية ناحية الطريق ولا يقل عرض الابواب عن ٤٢ بوصة والارتفاع  
٨٤ بوصة لسهولة دخول الحوايل والأشياء الأخرى ، ويكون أن تكون هذه الابواب مصنوعة من المعادن  
لأن مفصله موجود وكعون مثبت بالباب مسوسة من التلبيك تمام ، على قذاء الباب من تلقاً نفسه .  
أو أن تكون هناك عصبة تمنع دخول الفوارس الى المبنى .  
يمكن ووجود تواجد تواجه ببعضها البعض فتح ناحية للطرق أما النوافذ الداخلية في حجرات  
التربية والتي تفتح للخارج فهي غير ضرورية - أو ، أن الشرش منها توافر التهوية والاضاءة الطبيعية ، أما  
إذا كان المبنى سوف يحيط الى تواجد مستقبلاً فيجب أن تكون مفتوحة ومفطلة جوانبها بمادة طازلة لمنع  
تراكم الاتساع وتقارم الشحيل المتكرر والتقطير المستمر ، وإذا كانت النوافذ مطلوبة لفراش التهوية فيجب  
تغطيتها بسلك شيك ذو فتحات ضيقة لا تسمح بدخول الحشرات والقوارض .

الأرضية :

يجب أن تكون الأرضية ناعمة ملساء - ضد الرطوبة كثيرة غير متزلقة من مادة تقاوم الاحاف والمذيبات  
الصفراء الأخرى وسهل تنظيفها بالمعطرات وتحمّل الحوايل والإجهزة المستخدمة بدون أحداث  
 Shiray أخرين .

الاشارة :

يجب أن يكون السقف أملس خالى من الشقوق دون بدءه مقاوم للاحماض التي تستعمل في صناعة  
التقطير . وأحياناً تقطع بعض بيوت حيوانات التجارب بطبقه من البلاستيك يقاوم الحرارة ولا يجوز وجود  
أنابيب صرفياه في هذه الأيقونات من أحداث تلوّن للقرف وذلك حدوث كسر بهذه المدابر مما  
قد يساعد أيضاً حيوانات طلاقه على التسلق والهرب .

التهوية ورجال الحرارة والرطوبة :

يراعى أن تكون التهوية كافية حتى لا يتلوّن الجو من رائحة وعيقها عوبيجت لتنظيم الحرارة داخل غرفة التربية  
وتهوية الجو المريح للحيوانات ، والمواد الرئيسية الماء للتهدية الصحية هي تنظيم درجة الحرارة  
والرطوبة حركاً لها ، ويعتمد كل هذا على أجهزة خاصة لمن المرياح تتطلب من نوع الحيوانات الموجودة  
داخل هذه الفروتوصيم الأجهزة .

تنظم رجال الحرارة صيفاً وشتاءً داخل الفروتوصيم أن تكون ما بين ٦٥ الى ٧٥ درجة فهرنهايت  
مع نسبة رطوبة من ٤٥ الى ٥٥ % ولذلك يستعمل جهاز تكييف هواء يفذ في جميع غرف التربية المختلفة  
على أن يكون بكل غرفاً مجموعة غرف منظم أو تمويني لدرجة الحرارة والرطوبة . ويجب أن يعزو الجهاز  
على تغيير أو تمويني للهواء دون أحداث تغيرات هوائية شرطاً أن لا يغير الهواء بما بين ١٠ الى  
١٥ في الساعة ويجب أن يعاد الهواء ذرة ثانية عن طريق مدخل " داخلي " .

الاضاءة :

يجب أن تكون الإضاءة كافية وغير ضارة بالصحة كما يجب أن توزع الإضاءة بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة وأقل إضاءة ممكنة تكون قرابة ٢٥ شمعة يمكن استخدام لعبات الظلورست للإضاءة .

الصرف :

مخلفات الفيروس والذلة تصرف عن طريق قنوات أما أن تكون موجودة في الغرف، وتكون مضطهداً أو تمتد إلى رفوفها فتحة في منتصف الحجرة تسمى هذه الفتحة بالبالوعة ذات غطاء به فتحات (صفاء) وهذه الانابيب يكون قطرها حوالي ٤ بوصة على الأقل وتزيد عن ذلك في حظائر الكلاب بحيث أن البالوعة في حظائر الكلاب يجب أن تقل عن ٦ بوصة . وفي بعض بيروت حيوانات التجار يستعمل في الأرضيات غرف مغطاة صحيحة كى تساعد على حجز المواد الصلبة . و مثل هذه المعاشر لا زرور لها في غرف بعض أنواع الحيوانات مثل الفران الكبيرة والصغيرة والهاستير . حيث أن أرضية هذه الشرفات تختلف في نوع المخلفات التي خارجها وتسخن الأرضية بعد تنظيفها بالماء والصابون وتطهيرها بمطهر كيماوي .

مخازن اللحاظ والفرشة ومقلزيات صنف بيبيت حيوانات التجارب :

منوع من مما ياتا تخزين مواد غذائية ومواد لازمة للفيروس (الفرشة) في غرف ثانية الحيوانات يكتفيات كبيرة أكثر من الاحتياج اليومي ويجب بعد تصميم بيبيت الحيوان أن يكون هناك غرفة ملحقة بالمبني يحفظ فيها الفداء والسودان الخاصة بالفيروس والاجهزة اللازمة للمبنى مع ملطة الاعصر طبلت المشار إليها سابقاً ويستحسن أن يحفظ الماء في غرفة درجة الحرارة فيها ٥٠ درجة فهرنهايت أو أقل مع وجود ثلاجة للماء الطلق مثل اللحوم والخضروات والخبز اللازم لمعرف أنواع الحيوانات . أما من ناحية غرف المنزل وغرف تفريج الحيوانات الثالثة فيجب أن تكون الحرارة فيها أقل من ٤٠ درجة فهرنهايت لمنع تحلل وتمفن جثث هذه الحيوانات وأن يحفظ كل حيوان نافق داخل كيس من البلاستيك يغطي بورق كرافت مع حفظ الكيس جافاً وتنظيمه برايس تشريح هذه الجثث أول .

يجهز بغرفة التشريح ولا يحفظ أدوات التشريح وجهاز لتعقيم هذه الأدوات ولآخر للأدوية الضرورية لاستعمالها في حالة ظهور أعراض أمراض على الحيوانات الممزولة .

يمنع احداث ضوضاء وطهي القائمين برطوبة هذه الحيوانات مراقبة ذلك فمثلاً الحيوانات الصغيرة مثل الفران الكبيرة والصغيرة والهاستير والختير الفيسي والقطط لا تسبباً ضوضاء داخل، بينما حيوانات التجارب ولذا فعلى القائمين برطوية وتربية هذه الحيوانات الامتناع التام عن احداث الضوضاء داخل غرف التعرية طوال ساعات العمل وأن يكون الكلام بصوت مخفف واضح من السهل سماعه ، أما حظائر الكلاب فالقدرة والكلاب مثل نجد أنها تسبب ضوضاء كثيرة ، وللتقليل من هذه المسمدة يجب أن يكون الحاطمين فيها أقل عدد ممكن ويمنع النشراء من الدخول إلى تلك الحظائر كما يراعى أيضاً عدم كسرة تغذير القائمين (رامي) هذه الحيوانات . و يجب أن يلمس العاملون أحذية كاربونيك بربطة مع لبس قفازات (جوانتي) من الكاربونيك المصمك بالحديد المسود .

حالة وجود حيوانات معدية ولا سيما القردة والكلاب .

يجب تزويج كل وتشوّه من الكواكب في حواطن وصادر يق تربية إلا رانب وغیرها وإن بطن حجرات التربية بمادة  
مانعة للصوت مع عدم زيادة النسوانة بقدر الامكان داخل المبنى .

رسادة تكون حظائر الكلاب خارج مبني تربية حيوانات التقطري وجبلان يضم منهاها بخارقة تحمل الصوت  
إلى أعلى حتى لا يكون لهذه الأصوات أصداء ظالمة .

التنسيقات المذكورة لا عمال غسيل وتعقيم كل ما يلزم ببيوت الحيوان وحفظها نظيفة :

يجب أن تكون المساحة المستعملة لغراجر الفسيل والتعقيم كافية جيدة البصر وجعلها نظيفة ،  
مسترة حتى يمكن التغلب على الواقع الشير صرقوبيها وعملا من انتشار الأمراض المعدية ، ولذا يجب أن  
تكون هذه الأماكن خارج مبني تربية حيوانات التقطري مع توافر الاشتراطات الآتية :

أ وجود صران متصلان من والى غرف التربية أحد هما لمور الاقواس النظيفة والآخر لمور الاقواس غير النظيفة  
على أن يوجد في الاعتبار أن يكون المران متصلان ببابين كل غرفة .

ب يجب أن تكون أوضية وحواطط وستنق المكان المعد للفسيل والتعقيم وهذا الاحواض مفتوحة بمادة لا تسمح  
بتسلب المياه من خلالها .

ج يزود مكان التنسيل والتعقيم بالماء الساخن والماء البارد والبخار مع سهولة الصرف وتوافر اجهزة كافية .  
ويجب أن يكون أرفق كافية لوضع الاقواس عليها بعد غسلها حتى تجف .

د وجود تهوية كافية وفتحات لخروج البحار الناعن عن عملية التعقيم .

و يجب أن تكون أبواب فراغ الفسيل والتعقيم كافية لخروج ودخول أرفف الصناديق وغيرها من المواد بعده  
غسلها وتعقيمها .

ز وبعد أحواض مصممة تصميمها فيما من حيث البناء والطلاء حتى لا تسرب المياه من خلالها وتتسرب  
لفسيل عدد من الصناديق وتحتخدم بعض بيوت الحيوان أجهزة خاصة لبخار لغسل الصناديق ،  
بعد غسلها في الأحواض وتجفف بعد ذلك على حواطن خاصة لتجفف ذلك في حالة المبنى الصندر الذي  
يقوم ببطيئة عدد محدود من الحيوانات أما إذا كان المبنى كبير فيستخدم جهاز لغسل والشطف  
والتعقيم ولا تقل درجة حرارة بخار هذه الماكينة عن ١٨٠ فهرنهايت حتى يمكن قتل جميع الميكروبات .

ح يجب توافر الأدوات اللازمة لفطمية الفسيل والشطف ، إذ أنه ثبت أن الغسيل اليدوي فقط غير  
الجدوى ، وتحتخدم بعض بيوت تربية الحيوانات ماكينة خاصة لغسل زجاجات الشفط وتطهيرها ، وتهقيتها .

ط هناك طريقة أخرى لفسيل وتطهير زجاجات المشرب وهي طريقة اليدوى حيث تتحتخدم تربية خاصة يسهل  
تحريكها داخل الزجاجات في حوض به ماء نظيف وساخن ثم تغسل في حوض آخر وتملا بعد ذلك بما انشجب  
وتكرر هذه العملية مرة كل أسبوع على الأقل ، أما في حالة وجود حيوانات معدية فيجب تدوير  
الزجاجات في أجهزة التعقيم قبل غسلها وغليتها وذوبانها لتصفيتها .

## الباب الخامس

### اشتراطات طامة للوقاية والامن الصناعي

يجب أن يتوافق بالمعنى الاشتراطات الآتية للوقاية من الاخطار والانحراف :

الاستعمال أي نوع من انواع الاناء الصناعية غير الكهرباء وان تكون جميع مصابيح الاضاءة والمفاتيح وفيرة مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق ومن النوع الذي لا تتسرى اليه المغارات في الاماكن التي يسمى مواد شديدة القابلية للاشتعال .

أن تتوافق الاناء ليلاً ونهاراً وبصفة خاصة في الممرات المغلقة والسلالم المؤدية لها والاجهزه ومواقع تشغيل الاجهزه كفتح وقل الصمامات وقراءة البيانات والمدادات .

أن تحفظ الا سلاك والكابلات الكهربائية ممزوجة وسميدة عن درجات الحرارة المرتفعة كما يراعى حمايتها من تأثير المواد والاخذرة المسيبة للتأكد .

أن تكون الطرق والممرات والآرضيات والسلالم نظيفة من السوائل المسكوبة والسوائل كما يجب أن تكون أسطح السلالم والممرات مقاومة للتزحلق .

لا يجوز ترك الخرق المبللة بالزيوت بمقدار أو ترك السوائل مسكونة بل يجب رفعها في الاماكن والوعبة المعدنية المزودة بقطعاً والمعددة لهذا الفترتين .

يجسرى التخلص من المتخلصات بطرقة صحية مناسبة .

تميز خطوط الانابيب التي فوق سطح الأرض بعلامات أو اللبان خاصة للكلاعنة على ما تحوية من مواد .  
أن تحدد أماكن الكابلات الكهربائية وانابيب المواد التي تمر تحت الأرضية بعلامات ظاهرة وتمنع عليها الحفر بالمنطقة الا بتتصريح كتابي من شخص مسئول وتحت اشراف الفنيين بالمعنى .

الا يقل ارتفاع أي أحوال شببية أو كابلات أو مواسير أو كمارات أو ما شابه ذلك فوق الطرق والممرات عن ارتفاع امتار وعنه . ٣٠ متر داخل المتابير فإذا وضعت بفرض موقف بارتفاع اقل من ذلك فيجب أن توضع علامة حمراء مميزة وتتخذ الاجراءات اللازمة المترتبة على ذلك .

الا يسمح بالتدخين داخل غلبر المعمل طالب التصريح بالتدخين في الاماكن خاصة تحد لذلك بعد عمل الاحتياطات الازمة .

يمضي أي عمل من شأنه خروج لهباء شراراً وضرراً الا بتتصريح كتابي خاص من شخص مسؤول في ذلك التأكد من خلو المنطقة من أي سبل لحدوث انتشار الحرائق .

أن يزور المصنع بورش الصيانة تكون مستوفاة لاشتراطات المقررة .

الا يسمح بايقاد نيران بداخل هابير العمل غير الآذنة للصيانة .

أن تكون وسائل النقل داخل المصنع من النوع الآمن الذي لا يحدث شراراً على ان يكون انتقال هذه الوحدات داخل المصنع في الطرق المحددة ولا يجوز الخروج عنها الا بتتصريح خاص من شخص مسئول .

١- جهاز عد. أصل الحفر والمراقبة . ٢- وتوسيع انشاء . ٣- راء مميزة عدد ٣ ابيال .

يحيط بالعمال ظوا بجميع الاخطار وطرق الوقاية منها التي يمكن ان يتصرفوا لها من المواد او الالات او غيرها .

ان يجري فحص الاجزاء المختلفة من الاجهزة دوريًا في اوقات تتاسب مع ظروف العمل وتدون نتائج الفحص في دفاتر تتمد لذلك .

ان تزود الاجهزة التي تعمل تحت ضغط والتي يحتل ان يرتفع الضغط فيها عن الضغط المسبوق به وكذلك الاجزء التي يحتل ان ينخفض فيها الضغط الى اقل مما يتحمله الجهاز بصفات امان ومتينات للضغط .

پراعس تنفيذ اشتراطات الوقاية من الاخطار التي تنشأ من الاواني والادوات الفرعان وجدت بالمنصع بما فيها مجموعة التروس الناقلة للحركة والاسلاك والحبال والسلال والخلافات وأماكن الارتفاع والتثبيت ، لا يجوز دخول العمال الى الاجزء المقلقة كالصهايج لا جراء عطيات الصيانة الا بعد الحصول على تصريح خاص من المختصين وبعد التأكد من خلو الجهاز من المواد الشاردة والخطرة وربما ان تقطع توصيات المعاشر او تغلق الوصلات مع تركيبوجه صامت .

تزويد اماكن التعرض للبخار والغازات السامة باجهزة تتناسب مبنية بحسب كاف تزويد العمال والعاملات الذين يقومون باعمال تسخين لهم بالجليوس اثناء تأديتها بمقدار كافية وسلامة . تكون الدواليبوط شابهها باماكن التي يسبّبها اولئك النشاط بها تراكم اثيرة ذات اسطوح طوية مائلة لا افقية لمنع تراكم الاترة عليها .

لاتتركوا على ذات ضغط عالي في اوعية ذات مسامير اثنتين بل يت Helm أن تكون سداداتها من النوع الذي يفتح بحركة مفصليه ويحكم افالقه ان لم يوضع في خزانة خاصة محكمة الفلك ذات ماسورة اقصر ما تكون لخارج الحجرة على ان تكونون نهاية الماسورة أيضًا مفتوحة وبراعس كاغة للفاز والبخار هذه تصميم هذه الماسورة لتسهيل انتشاره وشرط الا ينجم عن هذا الاسلوب ان تفسد النادر حيث وفاء السائل للخزان وبالتالي للحجرة .

تكون المحركات والاجهزة والتوصيات الكهربائية في الاماكن التي تتسم بها الاترة او الشاذات الى ابخرة قابلة للاستعمال من النوع المأمون ضد الانفجار .

تزامل عطيات التعبئة للمسواد الضارة بصحبة العمال داخل خزانات من الهزاع الزجاجية المحكمة الفلك مزودة بمراوح لشفط الهواء بعيدا عن العمال كما تزامل عطيات التعبئة للمواد التي ليس لها ضرر صحي على العمال ويختفي طيفها من العمال انفسهم داخل خزانات مماثلة على ان يكون الضغط الداخلي اعلى من الضغط الجوى بالمنبر .

تكون اجهزة التهوية الصناعية الموضوطة على الاجهزه كالطواحين والخلاطات ذات كفاءة طيبة بحيث لا تصل الاتية الى اجزاء المصنع كما يراعى ان تكون عطيات اليزن او النخل وتدالول المسحوق اليه والا فتجري في مكان منفصل عن باقي الاجزاء بالمنبر وفي هذه الحالة يزود العمال بالاقنعة الوقاية من الاترة كما يراعى ان تكون هذه العطيات قوية ومتباينة لبعضها حتى يسبّب على الاجهزه اهلاكها والانزلاق ، اذا كان المسحوق قابلا للاشتعمال .

تتعدد الاحتياطات الفنية الظاهرة للوقاية من اخطار الكهرباء الاستانيكية التي تتولد عن اجراء عمليات التفريغ .

يجدر تزود كل زرقة مباني بداخل المصنع بمسالك للهروب بعدد مطابق لعدد العاملين به وفتح ابوابها للخان .

أن تكون العبرات واغطيتها من مواد لا تقبل التفاعل مع محتوياتها أو تأدي بها الوقاية من مخاطر الحريق والانفجار :

يجب أن يتوافر بالمصنع الاشتراطات الآتية للوقاية من مخاطر الحريق والانفجار :  
فتح وقل التيار الكهربائي بطرق مركبة يزود المصنع بوسيلة إنذار ذات كفاءة مع مساحة المصنع لاستخدامها للتتبيل في حالات الطوارئ والحرائق وتكون دلالاتها واضحة مميزة .

أن يد وبعد كثرة العمال على استعمال اجهزة الاطفاء ويكونون على علم بماكن هذه الاجهزه .  
أن يزود المصنع بالكمية والمعد والنوع الذي ترى السلطة المختصة بالترخيص لزومه من اجهزة وادوات اطفاء الاربة، وشبكة مياه الاطفاء . وتوزع اجهزة وادوات اطفاء الحريق الخفيفة واليدوية على اجزاء المصنع المختلفة بحيث يستقل كل بمنطقة مجهزة كافية منعا .

يموز تقرير الوسائل الاتوماتيكية للاكتشاف المبكر لارتفاع درجة الحرارة وافتتاح الباب الا خلا رسمها واطلاقها في بعض الاطفال التي تتطلب ذلك .

وللحجز المختصة بالترخيص أن تفترط توافر مياه احتياطى بالضئع اذا اقتضى الحال ذلك على أن يجهز بتجهيزات تتصل بشبكة مياه الاطفاء بالضئع ، فإذا كان يوجد أماكن بينه وبين شبكة المياه العامة فيجب أن يكون مستوفيا الاشتراطات السطحية والجوفية حتى لا يكون مصدر لاحتلال الطواف من الشبكة العامة للمياه هذه استعماله والا تستعمل الا شد الطوارئ على ان يراعى دائما ان يكون مصدر الماء البديل سليما بكتيرولوجيا وغير مضر للتنفس البكتيري ولوجي الجوف أو المسطح في حالة اتصال شبكة الحريق بشبكة مياه الشرب .

وان تزود الاجهزه الخاصة برفع ضغط المياه الى الدرجة المطلوبة كذلك الاجهزه الخاصة بالتهوية الصناعية بالضئع والثلاجات الخاصة بحفظ المواد بمصدر رقى مستقل لا يعتمد على التيار الكهربائي لادارته هذه اقتراح التيار الكهربائي واشارة الحريق .

يجوز تزويد الاماكن الخطرة بالمصنع (المحددة بقرار السيد وزير الاسكان والمرافق رقم ٢٠١ لسنة ١٩٦٣ ) في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في مصانع تكرير البترول ) بموانع للصواعق .

تزود الاماكن التي يحتل حدوث انفجارات فيها أو تتم رض لها بفتحات تخفيض ضغط الانفجار .

توضع خطة شاملة لوقاية المصنع من الحريق ولما كانت اذا شبعت مساحة فين برشون بستواريس ا جرس الماسطرين .