

أغسطس 2024

منشور سحب



هَيْئَةُ الدَّوَاءِ الْمِصْرِيَّةِ

Tussinor syrup	اسم المستحضر
M3006222 -- M2028723 -- M2028423	رقم التشغيل
ماش بريمر	الشركة المنتجة
ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيل الموضحة من قبل معاملة هيئة الدواء	سبب التحذير
سحب ووقف تداول وتحريم	الإجراءات التصحيحية
في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.	نصائح للمستهلكين

هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام

في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن 15301 او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ الْمِصْرِيَّةِ

