



FAKE

منشور

غش تجاري

١٠ ابريل ٢٠٢٢

يتم ضبط وتحرير العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر التالي:

UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية
رقم التشغيل: 211891

وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهرياً بينها وبين العبوات المغشوشة كالآتي:

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّةِ



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشغيل: 211891


وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

أولاً: الكرتون الخارجي

المغشوش



الأصلي



- خامة الكرتون **ردئية**
- مدون 1500 مجم على الجانب
الايسر العلوي بلون ابيض داخل
مستطيل من **اللون الاحمر الفاتح**
- علامة التمييز على الجزء الايسر
السفلى **بمسافة قريبة** من أسفل
العبوة

- خامة الكرتون **جيدة**
- مدون 1500 مجم على الجانب
الايسر العلوي بلون ابيض داخل
مستطيل من **اللون الاحمر الداكن**
- علامة التمييز على الجزء الايسر
السفلى **بمسافة بعيدة** من أسفل
العبوة

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشغيل: 211891

وجميع التغليفات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

الوجه الجانبي للعبوة باللغة العربية

المغشوش



الأصلي



كلمة (فيال) حرف الفاء بنقطة واحدة

كلمة (فيال) حرف الفاء بثلاث نقاط

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

UNICTAM 1500 mg vial


الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشغيل: 211891

وجميع التغليفات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور


الوجه العلوي المدون عليه رقم الإنتاج والانتها

المغشوش



البيانات مدونة بخط اسود داكن

الأصلي



البيانات مدونة بخط اسود فاتح

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم الترخيل: 211891

وجميع التغليفات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

الوجه السفلي للعبوة المدون عليه الباركود

المغشوش

الأصلي

لون الوجه السفلي للعبوة احمر فاتح

الرقم أسفل الباركود بخط سميك

مدون: Sulbactam 500mg
Ampicillin 1000mg

خط رفيع

لون الوجه السفلي احمر داكن

الرقم أسفل الباركود بخط رفيع

مدون: Sulbactam 500mg
Ampicillin 1000mg

خط سميك

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هيئة الدواء المصرية



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشغيل: 211891

وجميع التشفيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

ثانيا: عبوة محلول المذيب الداخلية


المغشوش



مطبوع عليها في الجزء العلوي كلمة
bottle pack بطريقة بارزة

غير مطبوع OTSUKA

الأصلي



مطبوع عليها في الجزء العلوي
water for injection بطريقة بارزة

مطبوع بطريقة بارزة OTSUKA

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشغيل: 211891

وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

رابعا: النشرة الداخلية

المغشوش



البيانات المدونة بخط غير واضح يصعب قراءته

الأصلي



البيانات المدونة بخط واضح يسهل قراءته